



professional solutions GmbH

Alpgaustr. 24 87561 Oberstdorf
 Tel.: 08322-94069-0 Fax: 08322-94069-11
 Email: info@ps-gmbh.de Internet: www.ps-gmbh.de

Projektbeschr. Musterstadt Deponiegelände Altstadt Süd

Bearbeiter Hans Mustermann
 Unters.-Art Nachuntersuchung
 Kanalart Mischwasserkanal
 Rohrdimension 300/400
 Rohrmaterial Beton
 insp./ges. Länge 51,1/ 74,6
 Kartenummer 4567

Haltungsnummer 5
 Startpunkt/Startschacht 50-005
 Endpunkt/Endschacht 50-004
 Stadt/Gemeinde Deponie Musterstadt Süd
 Stadtteil/Straße Deponiegelände
 Unters.-Datum 12.01.1996
 Untersuchungsrichtung in Fließrichtung
 Videobandnr. 11.01.96-01

Kommentar

Entf.	Videoz.	Fotos	ZK	Kürzel	Text
0,0	01:58:30			HA	Haltungsanfang
0,0	01:58:30			SSM	Schachtsohle defekt, 50-005, Einsteigschacht
4,0	02:00:00	7	0	C--R	Innenkorrosion, rechter Kämpfer, Anfang
6,0	02:01:00		0	C--R	Innenkorrosion, rechter Kämpfer, Ende
8,0	02:03:00	8	1	RL-O	Längsriß im Scheitel, Rißbreite 0,10cm
15,0	02:05:40	4	2	C--O	Innenkorrosion, Scheitel, Pos. 11-01, Das ist ein Kommentar zur Beobachtung an der Stelle bei 15m
15,5	02:05:45	1	2	RSEO	Scherbenbildung, eindringendes Wasser, Scheitel, Pos. 11-12, Das ist nochmals ein Kommentar zur Beobachtung RSEO bei 15.5
17,9	02:07:45	2	3	F--L	Fehlanschluß, linker Kämpfer
22,6	02:12:44		1	HP--	Wurzeleinwuchs, Gesamtumfang, Reduzierung 30%
22,6	02:14:44			IG	Inspektion erfolgt von der Gegenseite
0,0	02:15:44			EH	Haltungsende
0,0	02:17:44			M	Schacht ist mängelfrei, 50-004, Einsteigschacht
15,6	02:22:27		2	UC--	Undichtigkeit Rohrverbindung, Gesamtumfang
28,4	02:48:27		0	HDG	Sedimentation (Geröll), Reduzierung 85%
28,6	02:52:46			GEN	Gegenseite nicht erreicht, Haltungslänge 74,55m